



**SOLDADOR INVER.
FIRE285 280AMP
110/220V (FW285)
FURIUS**

Voltaje: 110V / 220V - 50/60 Hz
Amperaje: 20 - 280A (220V); 20 - 140A (110V)
Ciclo de trabajo: 60 % Tipo de electrodos: 6013, 7018, 6010, 6011, SS, Al
Garantía: 1 año. y mantenimiento de Centros Fixer.



**SOLDADOR INVER.
FIX181 MINI 180AMP
110/220V (FW181)
FURIUS**

Amperaje: 20 - 180 Amperios de potencia. DIN 10/25
Puede soldar hasta 1/8" en electrodos revestidos a 220V y 3/32" a 110V.
Tipos de Electrodos: 7018 / 6013
Garantía: 1 año. y mantenimiento de Centros Fixer.



**SOLDADOR INVER.
150AMP 110/220V
(SKYMAX1550)
SWEISS**

Rango de amperaje: 5 - 150 amperios.
Tipos de electrodos que suelda: 6013, 7018, 6011, SS.
Ciclo de trabajo a 40°C: 50%
Voltaje de entrada: 110/220 voltios (1 fase)
Procesos: MIG/MAG - TIG LIFT ARC. Garantía: 3 años



**SOLDADOR INVER.
ARC160S
160AMP 110/220V
(SI7160XD)
ELITE**

Voltaje de Entrada: 110V / 220V - 1ph (+/- 10%)
Frecuencia: 50/60 Hz
Voltaje en vacío: 85V /Ciclo de trabajo a 40°: 45%
Incluye: Conjunto pinza de masa y
Conjunto de pinza porta electrodos
Uso: profesional.



**SOLDADOR INVER.
ARC140M 140AMP
110/220V (SI6140DV)
ELITE**

Voltaje entrada: 110V/220V 1Ph (+/- 10%)
Para soldar electrodos tipo 7018, 6011 y 6013, 3/32 al 45%.
Procesos de soldadura: MMA y TIG.
Frecuencia: 50/60Hz
Ciclo de trabajo a 40°: 45%
Garantía: 2 años.

